

Cleho Füllstoffhobel C46



Cleho Füllstoffhobel C46



C46



Gehäuse mit Rillen zum abhobeln=Gelb
Reinigungskamm = Rot
Schleifvlies = Schwarz
Reinigungsvlies = Weiss



Füllen

Die Spitze der Vorderkante wird zum Einbringen von Weichwachs verwendet. Schadensrand evtl. verzahnen.



Abhobeln an Kanten

An Kanten mit den abgerundeten Rillen arbeiten.
(Gilt für alle Wachs-Sorten.)




Abhobeln in der Fläche

Zum Abhobeln in der Fläche die spitzen Rillen verwenden.
Dies gilt hauptsächlich für Hartwachs und Hartwachs PLUS.



Reinigen und Entfetten

Das helle Vlies zum Reinigen und Entfetten von befüllten Schadstellen verwenden; es zeigt keine Schleifwirkung.



Schleifen und Abtragen

Das dunkle Vlies (ca. Körnung 1.500) zum eventuellen Schleifen und Abtragen von härteren Füllstoffresten, wie z.B. Hartwachs und Hartwachs PLUS verwenden.



Reinigen des Hobels

Reinigen der spitzen und runden Rillen mit dem gezackten Kamm des Innenteils (evtl. unter warmen Wasser).

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Cleho Füllstoffhobel C46	E9160004